

Pressformen geteilt mit + ohne Boden  
Versch. - Repar. - Änderungen - Ersatz  
Pressform. als Schüttfo. ohne Fallb.  
Blasformen 2-3-4 teilig mit + ohne Deckel

Buch Nr. II



134 Seiten.

seite

Inhaltsverzeichnis

1-19	Pressformen als gete
20-37	Blasformen 2-3-4 teilig
38-74	Verschiedenes <del>Grafit</del>
75-99	Pressformen als Schüttfo
100-134	Blasformen 2-3-4

seite

Inhaltsverzeichnis.

1-19	Pressformen als geteilte Form mit <sup>ohne</sup> Boden	V Voll.
20-37	Blasformen 2-3-4 teilig mit u. ohne Deckel	V Voll.
38-74	Verschiedenes <del>Größe</del> Reparaturen. + Änderungen	
75-99	Pressformen als Schüttform ohne Fallboden	
100-134	Blasformen 2-3-4 teilig mit + ohne Deckel	V Voll.



I. Pressformen als geteilte Form m. Boden.


Eierbecher-4teilig 36 Kugeln



4 Blumen  
20 Walzen.

36 Kugeln anr-anbohren-fro-Itauen.  $3 \frac{3}{4}$   
4 Blumen anr-meiß-feilen 9  
20 Oliven (am Boden) anr-meiß-feilen  $5 \frac{3}{4}$   
Die ganze Form putzen  $7 \frac{3}{4}$   
hintere Naht Lüft feilen  $\frac{1}{2}$

II. Lichthalter - 3teilige Form



12 Walzen

6 Flächen

6 Blumen


36 Oliven

36 Kugeln im Boden

Blumen in d. Fo. vertieft

Die Form anreißen (ohne Blumen + Boden)  $2 \frac{3}{4}$   
12 Walzen meiß + feilen 6  
6 Flächen " " "  $5 \frac{1}{2}$   
2 Böden (2x36 Oliven meiß-feilen)  $9 \frac{3}{4}$   
36 Oliven (weit  $\phi$ ) meiß-feilen  $10 \frac{1}{2}$   
6 Blumen anr-meiß-feilen  $10 \frac{3}{4}$   
Die Form putzen  $\frac{3}{4}$   
linke hintere Naht  $\frac{1}{2}$  Lüft feilen  $12 \frac{1}{2}$

III. Laboratoriumsglas (13784)



Nr.	I	II	III
1	Sept. 57	Sept. 57	Off. 57
2	2	2	2
3	6e	6e	6e
4	±	±	±
5	7/10	7/10	8/10
6	7/10	7/10	8/10
7	49	88	87,5
8	43,5	43,5	±
9	68	70	
10	35	45	
11	54	154	115
12	35	35	35
13	35	35	35
14	35	45	60
15	25	50	70
16	25	50	70
17	25	50	70
18			
19	125	125	


Charge  
Ringführer + Ring (1. od. 2. Ringführer)  
" (5. od. 6.) Ringführer  
Formen + Boden (2 od. 3) feilen  
hintere (linke) Naht Stift reibere  
Boden freilegen + einpassen  
Form an Boden anpaßfeilen  
Ring an die Form anbohren  
Stempelführer (5. od. 6. mit 2 od. 3 anr-anbohren) freilegen  
Stempelführer (5. od. 6.) hobeln  
Ring mit dem Stempel drehen  
Stempel an Form anbohren  
Ringform (2. od. 3. Teil)  
6. od. 7. Teil an Stempel anbohren  
Form an Boden putzen  
Stempel + Ringform putzen  
Laborant 2

I. Lampenfuß + Bonbonierenin


2






- anreißen (ohne Löwenköpfe)  $3\frac{3}{4}$
- 24 Walzen weiß-feilen  $13\frac{1}{2}$
- vordere Naht (4x60)  $1\frac{3}{4}$
- 16 Walzen weiß-feilen  $5\frac{1}{4}$
- 32 Oliven weiß-feilen 7
- 2 Löwenköpfe  $14\frac{1}{2}$
- Die ganze Formpitzen  $13\frac{1}{2}$
- hintere Naht  $\frac{1}{10}$  Luft-feilen 1



II Bierglas Sj. Nr. 13827



3I. Ente-Abscheber = gepresst  
Rot gezeichnet I. Änderung der Sj  
als Lichthalter (Fischer presste sich nicht voll)




Form anreißen  
Stempel anreißen  
6 Flächen (aus Feil) weiß + feilen  
14 - 4 - (id. H.H.) - 4 -  
8 - (id. H.H.) - 4 -  
2 Böden am-weiß-feilen  
Ringfacette am-weiß-feilen  
Stempel 64 Prismen  
2 Löcher bohren  
2 Böden pitzen  
Form pitzen  
Ringfacette pitzen  
Stempel pitzen

Nr.	I	II	III
1	57	57	57
2	2	2	2
3	6e	6e	6e
4	±	±	±
5	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$
6	$\frac{1}{10}$	$\div$	$\frac{1}{10}$
7	965	88	84
8	85	41	65
9	141	128,5	149
10	75	75	
11	173	185	
12	35	35	
13	82	$\div$	59,5
14	604	$\frac{1}{3}$	472
15	60	55	45
16	62	$\div$	36
17	10-12, 10-7		10-15
18			
19	1:25	1:25	1:25



Griff 16  
hintere Naht Luft-feilen  $\frac{1}{4}$   
anreißen (am Griff + Büch)  $6\frac{1}{4}$   
etwas überpitzen  $1\frac{1}{2}$   
Naht Bügeln - Drehten  $23$   
am-weiß-feilen - stutzen



Nr.	I	II
1	107	57
2	2	2
3	6e	6e
4	±	±
5	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$
6	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$
7		
8		
9	54	
10	3,5	
11	107,5	
12		
13	37x	28
14	642	
15		
16	$\div$	
17	10-15	
18		
19	1:1	

Ringführ + Auflage (id. Fo) fräßen  
- u - (a. Ring) fräßen + Ring  
Formfacen am-weiß-feilen + Ring  
Stempelführ (im Ring) anr-bohren  
- u - (a. Ste.) fräßen  
Bodenführung (i. d. Fo) anr-hob  
weiß-feilen mit  $\frac{1}{10}$   
Stempelfacon fräßen-weiß-  
Bodenführung (a. Bo) fräßen  
Loch in die Bodenplatte bohren  
Bodenfacen am-weiß-feilen  
Ring auf die Form tüschieren  
Ringfacette am-weiß-feilen  
hintere Naht Luft-feilen  
Federn stanzen  
Luft zwischen Ring + Stempel  
Stempel + Ring  
Boden pitzen  
Form pitzen  
Ring






- anreißer ohne Löwenköpfe 3  $\frac{3}{4}$
- 24 Wälzen meiß-feilen 13  $\frac{1}{2}$
- vordere Naht (4x60 x 4mm) 1  $\frac{3}{4}$
- 16 Wälzen meiß-feilen 5  $\frac{3}{4}$
- 32 Oliven meiß-feilen 7
- 2 Löwenköpfe anr-meiß-feilen 14  $\frac{1}{2}$
- Dreiganz Formpützen 13  $\frac{1}{2}$
- hintere Naht  $\frac{1}{10}$  Luft-feilen 1


3I. Ente-Abschebaler = gepresst

Sj. Nr. 13797

Rot gezeichnet I-förmiger Vertiefung der Stempel als Lichthalter (Ascher presste sich nicht voll)




II Lichthalter



alle Flächen leicht gewölbt  
Bodentiefe 27mm  
für Licht:  
22φ  
25  
18φ

Ringfaccette tiefe 7mm  
64 Prismen im Stempel ca 1,5mm tief

III Bierglas Sj. Nr. 13827




Gravür vertieft um Boden (und in der Form)  
Rings herum Vertiefung

Nr.	I	II		
1	57		Ringführ + Auflage (id. Fo) fräßen Formkabr.	2. $\frac{1}{2}$
2	2		- " - (a. Ring) fräßen + Ring einpassen	2. $\frac{1}{4}$
3	Ge		Formfacon anr-fräß-meiß-feilen	28 $\frac{1}{4}$
4	I		Stempelführ (im Ring) anr-bohren-fräß-meiß-feilen m. Konus	3. $\frac{1}{4}$
5	1/10		- " - (a. Ste.) fräßen	2. $\frac{1}{2}$
6	1/10		Bodenführung (i.d. Fo) anr-hobeln meiß-feilen mit Konus	4. $\frac{1}{4}$
7			Stempelfacon fräß-meiß-feilen	1
8			Bodenführung (a. Bo) fräßen + Rinnsen	3. $\frac{3}{4}$
9	54		Loch in die Bodenplatte bohren f. Strich	1
10	3,5		Bodenfacon anr-meiß-feilen	7
11	10,5		Ring auf die Form tüschieren	1. $\frac{1}{4}$
12			Ringfaccette anr-meiß-feilen	1. $\frac{1}{4}$
13	37x 28		hintere Naht Luft feilen	1. $\frac{1}{2}$
14	64x		Federstutzen Luft zwischen Ring + Stempel pützen Stempelführ + Ring - " -	1. $\frac{1}{2}$
15			Boden pützen	1. $\frac{1}{4}$
16			Form pützen	1. $\frac{1}{4}$
17	10,5		Brüge	1. $\frac{1}{4}$
18				1. $\frac{1}{4}$
19	1:1			1. $\frac{1}{4}$

Form anreißer Stempel anreißer

Vorderansicht




gehämmerte Flächen auf allen 4 Seiten

ab 15132 andere Firmenmarken  
ab. 15520 keine


Zeichn. z. drehen

Bodenputzen  
Form putzen  
hinter Naht Luft feilen.  
Oben Ø 75  
Längen 1,25

Kalk. 120	13792	I.	138	Std.	5 I
	14352	II.	105	3/4-11-	
	14608	III	106	3/4-11-	
	14891	IV	106	-1-	
	15132	V	101	-1-	
	15520	6.	100	-1-	
	04.65 15615	7.	95	-1-	
	15657	8.	-	-1-	
	Juni 66 15788	9.	96	-1-	
	Nov. 66 15820	10.	98 1/2	-1-	




Muster 48 Te  
NIFE ionnate



II Fuß  
Schnap:  
Schabl. m.  
meiß-feil  
putzen


Lampenoberteil für Nr. I Seite 2  
Sj Nr. 13708

IV  
Bonbonieren deckel:  
Sj. Nr 13709  
4 teilig



Nr.	I	II	III	IV
1	58	58	58	58
2	2	2	2	2
3	6e	6e	6e	6e
4	±	±	±	±
5	1/10	1/10	1/10	1/10
6	1/10	1/10	÷	÷
7	100	87	97,5	
8	57		210	
9	70	61	86	
10	3		3,5	
11	82	65	87	100
12	35		35	
13	42			
14	14	13	46 1/2	27 1/2
15		12		
16	÷	÷	32	
17			8-10	
18			12-15	
19	1:25	1:1	1:25	1:25

gehört zu Nr. I Seite 2





- 14891 Ringf + Büfl. a. Ri + anr-frö Formt. abr. Ring einp.
- Schabl. Loch bohren im Boden f. Formstift
- vorha. Formfacon anr-frö-mei-feilen
- Bodenfacette anr.-mei-feilen
- Stempel führ (i. Ri) anr-frö-mei-fei-pü. mit konus
- Stempelführung mit Stempel konus hobeln
- Ring a. d. Ste passen
- 4 Bolzen im Ste f. Ringanschlag
- Stempelfacon anr-hobeln-mei-fei
- Ringfacette mei-fei-pützen
- Ring a. d. Fo tuschieren
- 4 Rahmen mit Spitz m. mei-feilen
- 4 gehämmerte Flächen meißeln
- gravyr SR im Boden grav.
- 4- 2x
- 1-1-1-1 Ri + Ste fei + die Stempel putzen

	14891	15132	15520
3 1/2	3 1/2	5 1/4	5 1/2
3/4	3/4	26 1/2	25 1/4
28 1/4	28 1/4	3 3/4	4 1/4
2 1/2	2 1/2	4 3/4	3 1/2
4 1/2	4 1/2	1 1/4	4
3 3/4	3 3/4	1 3/4	2 1/4
2 1/2	2 1/2	17 1/2	18 1/4
5 3/4	5 3/4	4 1/2	5 1/4
3 1/4	3 1/4	1	1 1/4
2 1/2	2 1/2	2 3/4	2
5 1/2	5 1/2	6 1/2	8 3/4
3/4	3/4	1	3/4
4 1/4	4 1/4	5	
2 1/2	2 1/2	8 1/2	

1514



Haushaltsglas (Electrolux) Sj. Nr. 13792





einteilen + anr. f. Drehen  
 Ringf. + Brühl. (id. Fo) fräßen Ring einpassen  
 Loch in die Bodenplatte f. Stift.  
 Formfacen  
 Bodenfacette anr.-meiß-feilen  
 4 Vert. im Glas (Flake) (id. Fo) gesetzt.

März 1960  
 14352  
 105 3/4  
 gespart:  
 Schablonen waren fertig  
 4 Knöpfe oben in der Form  
 aus dem ganzen ausgearbeitet  
 keine Fläche gesetzt.  
 Dez. 1960 14608  
 Sept. 62  
 14891  
 106 3/4 106

rote Ziffern = Zeiten 1/4 1/4  
 von Nr. 14352 2 1

5 1/4 11 1/4 5 3/4 9 1/4 7 1/4 4 1/4  
 29 3/4 3 1/2 3 1/4 8 1/4 4 1/4 10 1/2  
 5 1/4 10 4 Stoppers f. Ring 5/8  
 Milchack pressen

Stempelf. (a. Ri) anr.-fräßen 10 1/4  
 - (a. St.) hobeln + Ring absteppen 29 3/4  
 Ringfräse (anr.-meiß)-feilen  
 Stempel facen  
 Form putzen  
 2 Firmenmarken graviert  
 Muster i.d. Form + Rohmen  
 hinterer Naht Luft feilen +  
 Luft zw. Ringste putzen  
 Ring auf die Form fräßen  
 Ste-Bo-Ri. putzen + Verputz.





II Fuß  
 Schnaps  
 Schabl. m.  
 meiß-feil  
 putzen

Lampenoberkeil für Nr. I Seite 2  
 Sj. Nr. 13708

IV  
 Bonbonieren deckel.  
 Sj. Nr. 13709  
 4 teilig

Nr.	I	II	III	IV
1	58	58	58	58
2	2	2	2	2
3	6e	6e	6e	6e
4	±	±	±	±
5	1/10	1/10	1/10	1/10
6	1/10	1/10	÷	
7	100	87	95	
8	57		210	
9	70	61	86	
10	3		35	
11	82	65	87	100
12	35		35	
13	42			
14	1/4	13	46 1/2	27 1/2
15		12		
16	÷	÷	32	
17			870	
18			12-15	
19	1:25	1:1	1:25	1:25

gepart in Nr. I Seite 2





13792  
 1960  
 14352  
 105 3/4  
 gespart:  
 Schablonen waren fertig  
 4 Knöpfe oben in der Form  
 aus dem ganzen ausgearbeitet  
 keine Flatsengesetz.


Dec. 1960 14608  
 Sept. 62 14891  
 106 3/4 106

rote Ziffern = Zeilen  
 von Nr. 14352


4 Stoppers f. Ring 5/8  
 Mischack pressen

5 3/4 11 3/4 5 3/4 9 3/4 7 3/4 4 3/4 8  
 3 1/2 3 1/4 8 1/4 4 1/4 10 1/2  
 5 1/4 10

4 3/4  
 1 3/4  
 3 1/4  
 4 3/4  
 Stempel f. (a. Ri) anr-fra-feilen 10 1/4  
 - 1 - (a. Ste.) hobeln + Ring ad. St. pressen 29 3/4  
 Ring f. (a. Ste.) anr-meiß-feilen 3 1/2  
 Stempel f. (a. Ri) anr-meiß-feilen 3  
 Form für pützen 8 1/4  
 2 Formen montieren graviert 4 1/4  
 Muster i.d. Form + Rahmen 4 1/4  
 hintere Naht Luft feilen + 10 1/2  
 Luft zw. Ring + Ste pützen 4 1/4  
 Ring auf die Form kleben  
 Ste-Bo-Ri pützen + verputz. 10




Muster anr-meiß-feilen 8 3/4  
 (NIFE) granieren im Boden 1 1/4  
 Henkel anr-meiß-feilen 7 3/4  
 - - - - - pützen 3/4  
 hintere Naht Luft feilen 1/2  
 Muster überfeilen + pützen (slipping) 2 1/4



Muster 48 Teile  
 NIFE ionäten lesbar



II Fuß für Schnaps glas  
 Schabl. m. anr-meiß-feilen } 10 1/4  
 pützen } 2 3/4



Sj Nr 13877


Lampenoberteil für Nr. I Seite 2  
 Sj Nr 13708

IV Bonbonieren deckel  
 Sj. Nr 13709  
 4 teilig




Nr.	I	II	III	IV
1		58	58	58
2	2	2	2	2
3	6e	6e	6e	6e
4	+	+	+	+
5	1/10	1/10	1/10	1/10
6	1/10	1/10	÷	
7	100	87	97	5
8	57		20	
9	70	61	86	
10	3		35	
11	82	65	87	100
12	35		35	
13	42			
14	13	46 1/2	27 1/2	
15	12			
16	÷	÷	32	
17			8-70	
18			12-15	
19	1:25	1:1	1:25	1:25

gehört zu Nr. I Seite 2





anr (oliven + Walzen) 2 1/2  
 Kugeln anr-anb-Stamm 4  
 24 Oliven-meiß-feilen 8 3/4  
 16 Walzen - - - - - 25 1/2  
 Oliven + Walzen pützen 5 1/4  
 Luft feilen hinten 1/2



80 Kugeln anr-anbo. stanzen 4 1/4  
 (anr-Kugeln)  
 Muster lange Walzen (20) anreißern 3  
 - - - - - meißeln 5 1/2  
 - - - - - feilen 5 1/4  
 - - - - - Kürze Walzen meißeln 3  
 - - - - - feilen 1 1/2  
 - - - - - langer Kürze pützen 4 3/4  
 mit Loch pressen 1/4



6 I Schwahn ohne Hals Sj. Nr. 13796




Ringf. + Ringf. (11). Fol. (a. Ri.) Formen  
 Formfacen am Schwahn meist feilen in Feldern  
 Stempel (3. Ri.) + (a. Ri.) feilen mit  
 2 Böden am meist feilen 3/4 Ringf. -  
 hinterer Naht Luft feilen 1/2  
 Böden machen 1/2


Südkerschäl dazu  
 Buch Seite 86 Nr. II  
 III Sj. Nr. 14285  
 Gräddkanna  
 3 teilig  
 Maßstab 1:25 (Nov)  
 6e ± (59)

Nr.	I	II
1	58	58
2	2	2
3	6e	6e
4	±	±
5	1/10	1/10
6	1/10	1/10
7		91
8		
9		72
10	4	3
11		112
12		
13	28	673
14	46	40
15	45	
16	46	±
17		
18		
19	7:1	1:25

Bombglas



Master tiefe 1 mm  
 Master wird überschritten  
 2 1/2  
 2 3/4  
 anreiben  
 meist + feilen



50  
 8 dick  
 7 breit  
 30p  
 33 Nalzen  
 21 1/2

Master einteilen + anr  
 - - meist feilen  
 - - pätzen  
 1 Naht Luft feilen  
 Griff anr-mäßig feilen  
 - - pätzen

7 I Butterdose Sj. Nr. 13979  
 80 Kugeln & Blumen Ringfacettenbreit 7 m



Deckel Seite 126 7. Buch

II Marmeladenglas Sj. Nr. 13981

III Kühltischgefäß  
 dieselbe Facon wie I. Buch  
 Seite 125 Nr. II. nur folgende  
 Maße geändert.  
 Länge = breite von Nr. II 5 125  
 Höhe = wie  
 Griffe = wie  
 Bodenlochecken = 4 m r  
 Glasdicke 6 m

Schablonen machen.

Nr.	I	II	III
1	58	58	59
2	6e	2	6e
3	2	6e	2
4	±	±	±
5	1/10	9/10	1/10
6	1/10	9/10	1/10
7	117		
8	56		
9			
10		6	
11		1335	121
12		40	40
13	86	535	110
14	25 3/4	45	118
15	26	45	118
16	25	40	120
17	10-15	1148	101
18			
19			

Ringführ + (id. f. d. f. angepassen - Dreieck  
 Bodenloch 620 x 110 an  
 Lid. fo am - ab. Schabl. u  
 Formfacen schabl. am  
 Boden hobeln  
 Boden einpassen + bock  
 Griffe + zugehörige Teil  
 Schabl. machen anr-f  
 Ringriff (a. Ri.) grob vorarb  
 Stempel + Ring (a. Ri.) an  
 Ring auf dem Stempel  
 Metallglocke am Boden ho.  
 4 Riffe als Ringausseh  
 Stempel facon schleife  
 Ring facette meist feilen  
 Boden Luft feilen  
 NIFE gravieren  
 Luft zwischen Ri + St 7  
 Form pätzen  
 Boden pätzen  
 Ring facette pätzen  
 Griffe id. fo pätzen  
 hintere Naht Luft feilen

Sj. Nr. 13990



